

**SYSMEX AMERICA, INC.**

One Nelson C. White Parkway  
Mundelein, IL 60060  
(800) 379-7639  
(847) 996-4559  
[www.sysmex.com](http://www.sysmex.com)

**TELÉFONO DE EMERGENCIA LAS 24 HORAS**

Contacte a TELE- QUIMI al 1-800-255-3924

## Ficha de datos de seguridad del material UF II CONTROL (UTC-900A)

Salud	Inflamabilidad	Reactividad	Contacto
1	0	0	1

1= Ligeramente; 2 =moderado; 3 = Severo; 4 = Extremo

**1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO**

El UF II CONTROL™, UF II CONTROL –H (UTH-100) UF II CONTROL –H (UTL-100) es un control para ciertos analizadores de partículas urinarias automatizados de Sysmex.

**2. INGREDIENTES PELIGROSOS****Porcentaje**

Ninguna información disponible

**Número C.A.S**

Ninguna información disponible

**Estado DOT**

El transporte marítimo está prohibido

**3. DATOS FÍSICOS**

Solución clara y acuosa. Se detecta un ligero olor. PH de 8.3-8.7, gravedad específica a 20/4° C = 1.03. No se han determinado otras propiedades físicas de esta solución pero puede esperarse a que se aproximen a las del agua por ser su componente principal.

**4. DATOS DE EXPLOSIÓN Y FUEGO**

No hay información disponible.

- Procedimiento para la lucha contra incendios: Ropa protectora completa/ aparatos de respiración autónoma con máscara completa aprobado por el Instituto Nacional para la salud y seguridad ocupacional (NIOSH, por sus siglas en inglés).

**5. DATOS DE REACTIVIDAD**

Evite descarga electrostática. Evite la luz

**6. DATOS DE PELIGRO DE SALUD**

Se sugiere el uso de gafas o anteojos de seguridad y ropa impermeable si existe el riesgo de salpicadura.

**Procedimientos sugeridos para primeros auxilios**

- Ingestión: Obtenga atención médica inmediata. Si el paciente está alerta, diluya, inactive dando de beber leche, carbón activado o agua. Mantenga a la persona caliente y en reposo. Si vomita, voltee el paciente sobre un costado y mantenga la cabeza más abajo que la cadera.
- Inhalación: Lleve al paciente a tomar aire fresco. Obtenga atención médica inmediata.
- Contacto con la piel: Remueva la ropa contaminada. Lave el área afectada con agua y jabón. Obtenga atención médica.

- o Contacto con los ojos: Lave los ojos inmediatamente con agua, levantando los párpados superior e inferior hasta que todo rastro de irritación se haya removido. Obtenga atención médica.

## **7. PROCEDIMIENTOS PARA DERRAMES Y DESECHO**

Los derrames deben ser neutralizados y limpiados rápidamente. Contenga y absorba el derrame con material absorbente neutral, si es un derrame grande, evacúe el personal del área inmediata. Use guantes, gafas de seguridad y ropa impermeable para protegerse contra salpicaduras. Utilice equipo protector personal. Coloque el derrame absorbido en un recipiente adecuado y sellado (etiquetado adecuadamente) para desechar. Deseche los residuos de acuerdo a las regulaciones ambientales locales, estatales y federales aplicables.

## **8. ALMACENAMIENTO E INFORMACIÓN ESPECIAL**

Almacene a 2-10° C fuera del alcance de la luz solar directa y del polvo, para garantizar su desempeño adecuado. No congele.

Sysmex America, Inc. proporciona la información contenida en este documento en buena fe, pero no hace ningún reclamo representativo o garantiza su integridad o exactitud. Este documento se pretende solo como una guía para la manipulación apropiada del material descrito por la persona apropiadamente entrenada usando el producto de acuerdo a su finalidad. Las personas que reciben esta información conservan la responsabilidad para determinar la idoneidad de la información para cualquier propósito específico. Los usuarios deben considerar esta data solo como un suplemento de otras informaciones obtenidas por ellos mismo y deben hacer determinaciones independientes de la idoneidad y exactitud de las informaciones de todas fuentes para asegurarse el uso apropiado y desecho de estos materiales y para la seguridad y salud de sus empleados y clientes. Ninguna garantía, expresada o implicada, esta hecha sobre tal información.

Se concede permiso para hacer copias ilimitadas de esta ficha de datos de seguridad del material para propósitos internos solamente.